

Ordinanza n. 18

del 17/02/15


IL SINDACO

PREMESSO

Che con nota prot. n°3672 del 09.02.2015 la Sig. Concetta Arcamone, nata a Norwalk (USA) il 09/12/1985 e residente in Ischia alla Via Fasolara n°19 ha trasmesso i risultati delle analisi di un pezzo di controsoffitto rinvenuto a terra all'interno del plesso scolastico "Giovanni Paolo II sito in Via FondoBosso ospitante le classi materne ed elementari del Circolo Didattico, dalle quali si evince la presenza di amianto;

Che il 10 febbraio 2015 a seguito di convocazione informale del Dirigente dell'UTC del Comune d'Ischia, si sono recati presso il Plesso Didattico Giovanni Paolo II di Fondo Bosso i seguenti signori: Prof. Ssa Lidia Gentile - Dirigente del I Circolo Scolastico d'Ischia, Dott. Luigi Morgera - Medico competente del comune d'Ischia, Geom. Filippo Esposito - RSPP Comune d'Ischia, Dott. Trani - RSPP del I Circolo didattico del Comune d'Ischia, Arch. Silvano Arcamone - Dirigente dell'UTC del Comune d'Ischia, al fine di valutare la notizia assunta con la nota su menzionata, in tale sede gli stessi hanno verbalizzato quanto segue: *"Considerato che in alcuni punti i pannelli esaminati presentano delle lesioni e delle fratture, i presenti, nell'ambito delle proprie competenze ritengono che vadano svolte delle indagini da parte del Comune d'Ischia e precisamente: campionatura ed analisi dei pannelli appartenenti al periodo di costruzione dell'immobile e valutazione delle fibre aerodisperse negli ambienti scolastici. Considerato che ci si trova in una scuola con la presenza cospicua di bambini si ritiene di operare in autotutela e quindi, nelle more degli accertamenti di cui sopra, invitare il Sindaco d'Ischia a disporre la chiusura temporanea del Plesso Scolastico Giovanni Paolo II in Fondo Bosso, ed all'esito dei risultati delle analisi gli scriventi valuteranno le azioni da adottare nel rispetto del D. M. 06/09/1994 e della normativa di settore, comunicando il tutto al Sindaco d'Ischia per le adozioni di propria competenza."*

Che, vista la gravità di quanto segnalato, nel contemperamento degli interessi tutelati dall'ordinamento, s'imponesse in via precauzionale - a tutela dell'incolumità degli alunni minori e degli insegnanti - di provvedere nelle more delle verifiche di ufficio a interdire l'intero plesso demandando ad horas ai competenti uffici le verifiche del caso, per le eventuali riprese delle lezioni in condizioni di assoluta sicurezza;



VISTO il risultato delle Analisi, pervenute al prot. gen. dell'Ente con il n°4195 del 16.02.2015, commissionate dal Comune d'Ischia alla Società Ermete srl con sede in Via Farina n. 11 - 80056 Ercolano (NA) al fine di accertare un'eventuale presenza di Amianto all'interno dei pannelli della controsoffittatura presente nel Plesso Scolastico Giovanni Paolo II di Fondo Bosso, nonché di rilevare gli aerodispersi nell'aria;

CONSIDERATO che il 16 febbraio 2015 a seguito di convocazione informale del Dirigente dell'UTC del Comune d'Ischia, presso l'Ufficio Tecnico del Dirigente dell'Area tecnica del Comune di Ischia, si sono riuniti i seguenti signori: Maestra Silvitelli Maddalena – delegata della Dirigente del I Circolo Scolastico d'Ischia, Dott. Luigi Morgera - Medico competente del Comune d'Ischia, Dott. Domenico Trani - RSPP del I Circolo Didattico del Comune d'Ischia, Arch. Silvano Arcamone - Dirigente dell'UTC del Comune d'Ischia, al fine di valutare le azioni da intraprendersi a seguito delle analisi commissionate dal Comune d'Ischia alla Società Ermete srl con sede in Via Farina n. 11 - 80056 Ercolano (NA). In tale sede gli stessi hanno verbalizzato quanto segue: *“dalle analisi svolte è emersa la presenza di amianto all'interno dei pannelli analizzati, mentre l'analisi degli aerodispersi nell'aria ha dato esito negativo, certificando così la salubrità degli ambienti. Dopo avere approfondito la questione, sia dal punto di vista scientifico che normativo, i presenti ritengono che, non essendovi rischio per la salute di coloro che frequentano la struttura interessata, possa essere rimosso il divieto d'uso degli ambienti del Plesso Giovanni Paolo II di Fondo Bosso disposto con Ordinanza Sindacale n. 15 del 10/02/2015 e quindi disporre nell'immediato la riapertura del Plesso Scolastico Giovanni Paolo II in Fondo Bosso non sussistendo alcun pericolo per la frequentazione dello stesso. Successivamente, e solo a titolo precauzionale, si ritiene procedere al trattamento dei pannelli contenenti amianto mediante incapsulamento e/o confinamento dei pannelli interessati dall'amianto, nonché attivare un sistema di sorveglianza e controllo dell'aria per monitorare nel tempo il rischio da inquinamento d'amianto nel plesso scolastico interessato. Il tutto in linea con le previsioni normative previste dal DM del 06/09/1996, salvo ulteriori prescrizioni che potrebbero essere disposte dall'ASL competente”*.

Visto l'art. 50 del D.Lgs 267/2000 e ss.m. ed ii.

RITENUTO, a seguito di quanto emerso dalle analisi svolte dalla Società Ermete srl con sede in Via Farina n. 11 - 80056 Ercolano (NA), nonché da quanto stabilito in sede di riunione del 16.02.2015, di dover procedere alla revoca dell'Ordinanza n°15 del 10.02.2015

ORDINA

di revocare l'Ordinanza n°15 del 10.02.2015 e quindi l'interdizione dell'intero plesso scolastico “Giovanni Paolo II” sito in Ischia alla Via Fondobosso.

Disporre al Dirigente del I Circolo Scolastico d'Ischia, che nel rispetto di quanto previsto dall'art. 4 del D. M. 06/09/1994 provveda a:



- designare una figura responsabile con compiti di controllo e coordinamento di tutte le attività manutentive che possono interessare i materiali di amianto;

- tenere un'adeguata documentazione da cui risulti l'ubicazione dei materiali contenenti amianto. Sulle installazioni soggette a frequenti interventi manutentivi (ad es. caldaia e tubazioni) dovranno essere poste avvertenze allo scopo di evitare che l'amianto venga inavvertitamente disturbato;

- garantire il rispetto di efficaci misure di sicurezza durante le attività di pulizia, gli interventi manutentivi e in occasione di qualsiasi evento che possa causare un disturbo dei materiali di amianto. A tal fine dovrà essere predisposta una specifica procedura di autorizzazione per le attività di manutenzione e di tutti gli interventi effettuati dovrà essere tenuta una documentazione verificabile;

- fornire una corretta informazione agli occupanti dell'edificio sulla presenza di amianto nello stabile, sui rischi potenziali e sui comportamenti d'adottare.

Dare mandato all'Dirigente dell'UTC affinché interessi tempestivamente l'ASL e l'ARPAC, che per quanto di loro competenza effettuino ogni ulteriore accertamento indispensabile, dandone comunicazione degli esiti al Comune d'Ischia ed al I Circolo Didattico d'Ischia. Inoltre, proceda al trattamento dei pannelli contenenti amianto mediante incapsulamento e/o confinamento dei pannelli interessati, nonché attivi un sistema di sorveglianza e controllo dell'aria per monitorare nel tempo il rischio da inquinamento d'amianto nel plesso scolastico interessato.

La presente è trasmessa alla Dirigente del Circolo Didattico I, dott.ssa Lidia Gentile, affinché curi il rispetto della stessa ed alla Prefettura di Napoli per opportuna conoscenza.

Si dispone la pubblicazione all'Albo Pretorio on line per 15 (quindici) giorni.

Ischia, 17/02/15

Il Dirigente Area Tecnico
Arch. Silvano Arcamone



Il Sindaco
Ing. Giuseppe Ferrandino

A handwritten signature in black ink, appearing to be "G. Ferrandino", written over a faint circular stamp.