

ORDINANZA N. 116 DEL 26.06.2013

IL SINDACO

Premesso

che l'Ufficio Circondariale Marittimo di Ischia con nota prot. 02.01.05 avente ad oggetto: Comune di Ischia- Evento franoso in località Cartaromana in data 26.03.2013 ha comunicato per i provvedimenti di competenza volti alla tutela della pubblica e privata incolumità che alle ore 14.30 circa di Domenica 23.06.2013 perveniva alla sala operativa del Comando segnalazione telefonica da parte dei Carabinieri di Ischia circa la caduta di alcuni massi distaccatisi dalla parete rocciosa in località "CartaRomana" del Comune di Ischia.

Che, a seguito di pattugliamento dello specchio acqueo prospiciente eseguito da personale dell'Ufficio Circondariale Marittimo a mezzo motovedetta CP 807, il tratto di arenile interessato risulta essere la spiaggia a sud degli Scogli di Sant'Anna;

che in seguito al distacco ed alla caduta di tali massi al fine di tutelare la pubblica e privata incolumità, occorre ordinare l'interdizione della intera zona dell'arenile e del tratto di costa, nonché il divieto di transito, sosta e balneazione nella zona interessata dal pericolo;

Che con la richiamata nota l'Ufficio Circondariale Marittimo di Ischia ha chiesto tra l'altro di conoscere "i provvedimenti che verranno adottati per l'interdizione e lo sgombero delle aree a terra e per la revoca che si rendesse necessaria delle eventuali autorizzazioni comunali rilasciate per l'occupazione degli arenili interessati, significando che lo specchio acqueo sottostante il costone è comunque già interdetto alla navigazione giusta ordinanza n.04/1997 e 32/2013 (ordinanza di sicurezza balneare) del Comando" dell'Ufficio Circondariale Marittimo.

Che come emerge dalla documentazione fotografica allegata alla comunicazione dell'Ufficio Circondariale Marittimo "nelle immediate vicinanze della frana" insiste una struttura in legno con ombrelloni e sdraio.

Considerato che occorre adottare ogni provvedimento idoneo ad assicurare la pubblica incolumità in considerazione dello stato di pericolo evidenziato e da ritenersi concreto ed attuale alla luce della caduta di massi del 23.06.2013 che hanno interessato il predetto tratto di costa.

Ritenuta l'urgenza e la necessità di disporre l'interdizione delle aree individuate nell'allegata rappresentazione grafica attesa la accertata situazione di pericolo;

Dato atto che stante l'urgenza di provvedere desumibile dagli esiti degli accertamenti svolti non è necessaria la comunicazione di avvio del procedimento agli interessati ai sensi degli articoli 7 c 9 della legge 241/90

Visto l'art. 54, comma 2, del D. Lgs. №267 del 18.08.2000 che attribuisce al Sindaco, nella qualità di Ufficiale di Governo, il potere di adottare provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini;

OR DINA

1. l'interdizione, con effetto immediato, dei tratti di costa e dell'arenile interessati dal fenomeno franoso compresa la parte occupata da lettini, sedie e ombrelloni come collocati, precisando altresì che l'ingresso alla medesima zona è vietato atteso che il percorso d'accesso attraversa aree già interdette con Ordinanza Commissariale n. 18 del 21/08/2006. Più precisamente si



evidenzia che i lettini, sedie e ombrelloni sono quelli individuati dalla allegata rappresentazione fotografica (foto n.7 e 8) che costituisce ad ogni effetto parte integrante del presente provvedimento con il divieto di balneazione di accosto, di accesso e di sosta sulle aree marino-costiere oggetto del presente provvedimento che saranno appositamente indicate con idonea cartellonistica;

2. al Dirigente del Settore Tecnico l'immediato ripristino e/o collocazione della segnaletica con l'indicazione del pericolo di frane e o smottamenti formulata in più lingue di dimensione idonea a richiamare l'attenzione dei bagnanti in modo da consentirne l'individuazione da mare anche a distanza di sicurezza;

DISPONE

La notifica del presente provvedimento al Sig. Mazzella Gabriele nato ad Ischia il 02.02.1946 nella qualità di Legale Rappresentante della Società "Hotel Giardino delle Ninfe e la Fenice" di S.A.S. con sede legale in Ischia alla via Nuova Cartaromana n.133, affinché adempia a quanto ordinato la punto 1. della presente Ordinanza;

Comunica che ai sensi dell'art.3, quarto comma e 5 terzo comma della legge 7 agosto 1990, n. 241 il Responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore Tecnico Arch. Silvano Arcamone.

Avverso la presente ordinanza è ammesso, nel termine di giorni 60 dalla notificazione, Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Legge 6 dicembre 1971, n.1034), oppure in via alternativa, Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla notificazione (D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199);

DISPONE

che la presente ordinanza venga notificata agli interessati, al Dirigente del Settore Tecnico, al Dirigente del Settore Economico Finanziario, al Responsabile del SUAP, Responsabile I Area Settore Economico Finanziario, per l'esatta esecuzione, al Comandante della Polizia Municipale nonché inviata in copia al Commissariato di P.S. di Ischia, al Comando della Locale Stazione dei Carabinieri, al Comandante dell'Ufficio Circondariale Marittimo, per la vigilanza e il rispetto della presente, atteso che il Comune di Ischia è sprovvisto di natanti necessari.

La presente Ordinanza attesa l'urgenza viene contestualmente trasmessa ai sensi del comma 2 dell'art. 54 del TUEL 267/00 al Signor Prefetto di Napoli.

Ischia, 26/06/13



IL SINDACO
Avv. Luigi Boccanfuso





Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Ufficio Circondariale Marittimo
Ischia
Motovedetta CP 807 "S.A.R."

VERBALE DI RILIEVO FOTOGRAFICO

Eseguito il giorno 23 Giugno 2013 alle ore 14.50 circa dai sottoscritti Ufficiali ed Agente di Polizia Giudiziaria C° 1° Cl. Np. Pietro PICCIRILLO, Sgt. Np/Ms Giovanni DI SCALA e Sc. 2° Cl. Np. Angelo MAGNOTTA nella Baia di Carta Romana a seguito di caduta massi sull'arenile adiacente ai "Giardini della Ninfea".

Il documento contiene 8 (otto) foto ed è costituito da 4 (quattro) pagine.




Foto 01 - Zona del costone dove è avvenuta la caduta dei massi sulla spiaggia.




Foto 02 - particolare del costone con presenza di cavi probabilmente di acciaio.





Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Ufficio Circondariale Marittimo
Ischia
Motovedetta CP 807 "S.A.R."





Foto 03



Foto 04

Foto 03 e 04 – spiaggia interessata dalla caduta massi che ha travolto del materiale vario presente sulla stessa.





Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Ufficio Circondariale Marittimo
Ischia
Motovedetta CP 807 "S.A.R."




Foto 06




Foto 06

Foto 05 e 06 – particolare della caduta massi che ha travolto materiale vario presente in spiaggia.





Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Ufficio Circondariale Marittimo
Ischia
Motovedetta CP 807 "S.A.R."




Foto 07




Foto 08

Foto 07 e 08 -- panoramica della zona dove si evince la struttura in legno con ombrelloni e sdraio nelle immediate vicinanze della frana.

I RAPPORTANTI

F.to C° 1ª Cl. Np. Pietro PICCIRILLO
Sgt. Np/Ms Giovanni DI SCALA
Sc. 2ª Cl. Np. Angeio MAGNOTTA

VISTO: F.to IL COMANDANTE
T.V. (CP) Darlo AMBROSINO

